

Svar interpellation nr 9/2021 "ang badens underhåll under sommaren"

Kristina Embäck (S) har ställt ett antal frågor angående badens underhåll under sommaren. Vid KFN:s möte före midsommar gavs nämndens ledamöter tillfälle att framföra synpunkter till företrädare för SBF. Därefter har Kristina Embäck återkommit med frågor kring baden (nr 9/2021).

Vid KFN 20210916 har företrädare för SBF under rubriken "Kommunens badplatser" (se bilaga) redogjort för skötsel av badplatserna, vidtagna åtgärder och status vid varje badplats, förslag till investeringar samt "problem och lösningar" (Breviksbadet). Följande svar har därvid givits på interpellantens frågor:

Rampen vid Brevik:

Svar: "Modifierad tillgänglighetsanpassad ramp. Rampen är dock trasig och risk för personskador gör att den inte kunnat användas i sommar". Under rubriken "Problem och lösningar": "Den nya rampen har lagats ett flertal gånger och när den togs upp efter den senaste skadan gjordes den bedömningen att den var utdömd och ej värd att reparera. På grund av risken för nya personskador så har rampen inte kunnat placerats ut och en ny säkrare ramp har eftersökts, men de har leveranstider på 4-5 månader."

"Sanden som skulle fyllas på vid baden har inte varit tillräcklig och något för grov?":

Svar: "100 ton ny sand (rörgravsgrus 0-8 som är den finaste sanden som inte dras ut direkt av vågorna) fördelas mellan baden."

"Bottendukarna på Österskärshavsbad är ej åtgärdad den ligger uppvikt och knölig vid strandkanten?"




Svar: "Ny duk har lagts ut. Entreprenören har tagit bort duk 4 gånger under säsongen, men vi har även valt att låta synliga delar vara kvar så att inte slukhål uppstår.

Investeringar: I och med att badet inte är naturligt behövs en mer genomsläpplig duk som gas från underliggande lerbotten kan gå igenom. Gasen har lyft nuvarande duk och vågor dragit ut sanden från den. Vi undersöker andra typer av dukar. En ny duk och mycket sand kommer att behövas."

Redogörelse för situationen för "Nakenbadet" vid Brevik finner man i bilagan från SBF. Frågan om påstådd "säkerhetsrisk" med omklädningskärmarna åligger knappast KFN att besvara.

Österåker 20211018

Arne Ekstrand (KD), ordförande Kultur- och fritidsnämnden



Österåker


Badholmen

Åtgärder som gjorts

- senaste åren har dukarna bytts ut
- nya grillar med sittplatser har installerats.
- nytt räcke har monterats för att inte fordon ska kunna köra in på badet
- nya cykelställ

Investeringar

-



Österåker




Österskärsbadet

Åtgärder som gjorts

- ny duk har lagts ut
- grillar och bänkar har bytts ut
- toaletterna har renoverats.
- entreprenören har tagit bort duk 4 gånger under säsongen, men vi har även valt att låta synliga delar vara kvar så att inte slukhål uppstår.

Investeringar

- I och med att badet inte är naturligt behövs en mer genomsläpplig duk som gas från underliggande lerbotten kan gå genom. Gasen har lyft upp nuvarande duk och vägor dragit ut sanden från den. Vi undersöker andra typer av dukar. En ny duk och mycket sand kommer att behövas.
- Ny strandpromenad (trallen) och ny badbrygga.
- Ny belysning är på gång under 2021

Österåker



Breviksbadet

Åtgärder som gjorts

- ny duk har lagts på båda stränderna.
- bänkar och grillar har bytts ut
- ett nytt utegym har anlagts samt ett löparspår.
- flytt av nakenbadet till mer avskilt läge, med tydlig skyltning
- Modifierad tillgänglighetsanpassad ramp. Rampen är dock trasig och risk för personskador gör att den inte kunnat användas i sommar

Investeringar

-

Österåker

Breviksbadet

Problem och lösningar

- Nakenbadet - Det gamla nakenbadet lag med full insyn både från stora delar av allmänna badet och lekplatsen, vilket vi ej ansåg vara lämpligt då det kommit in ett flertal polisanmälningar förknippade med nakenhet. Nakenbadet flyttades till ett mer avskilt läge och tydlig skyltning till nya nakenbadet gjordes. Skyltar på gamla nakenbadet, med information om "Ej nakenbad", har kontinuerligt tryckts upp och placerats ut under sommaren/somrarna, som rivits ned av missnöjda badare. Krav har inkommit om att nakenbadet ska flyttas tillbaka.
- Ett flertal förslag har även kommit från invånare med hund, att göra nya nakenbadet till hundbad vilket efterfrågats av många i kommunen. Yran är den mest optimala för ändamålet då inhägnad är möjlig och separat stig från parkeringen finns, för att inte behöva stora/skrämma badgäster till Breviksbadet
- Tillgänglighetsanpassade rampen – Den nya rampen har lagats ett flertal gånger och när den togs upp efter senaste skadan, gjordes den bedömd att den var utdömd och ej värd att reparera. På grund av risken för nya personskador så har rampen inte kunnat placeras ut och en ny säkrare ramp har eftersökts, men de har leveranstider på 4-5 månader.



Österåker

Nya nakenbadet - Breviksbadet






Österåker

Baden vid Domarudden, Linanäs, Valsjön

Domarudden - Åtgärder

- Nya grillar och bänkar har anlagts. Ny bad flotte. Och även ny bad/båt brygga Utökad parkering 2021

Linanäsbadet - Åtgärder

- badbrygga har bytts ut.

Investeringar

- Parkeringsyta utreds förslagsvis vid pumphuset
- Asfaltering av infart till badet
- Grillplats

Badet vid Valsjön - Åtgärder

- Bänkar och grill har byts ut.

Investering

- Utöka strandlinjen (Röjning)



