

Tjänsteutlåtande

Kultur- och fritidsförvaltningen

Till Kultur- och fritidsnämnden

Datum 2020-09-11

Dnr KFN15 2020/0071

Svar på medborgarförslag nr 4/2020 - Utbyte av termostat och värmeväxlare i Solskiftesbadet

Sammanfattning

Det har till kommunen inkommit ett medborgarförslag där ett utbyte av termostat och värmeväxlare i Solskiftesbadet föreslås. Denna är remitterad till Kultur- och fritidsnämnden som på delegation från Kommunfullmäktige fattar slutgiltigt beslut.

Beslutsförslag

Kultur- och fritidsnämndens beslut

Anse Medborgarförslag nr 4/2020 besvarad i och med att fortlöpande kontroller av temperaturer i vattnet på Solskiftesbadet inte pekar på några avvikelser.

Bakgrund

Medborgarförslag nr 4/2020 – Utbyte av och värmeväxlare i Solskiftesbadet utgår från att temperaturen i stora bassängen i Solskiftesbadet håller för hög värme, 36 gr i stället för 32 gr. Förslagsställaren menar att detta påtalats i flera års tid och att termostat samt värmeväxlare, på grund av att den är gammal, borde bytas ut. Inga klagomål har officiellt inkommit till Österåkers kommuns Miljö- och hälsoenhet eller Kultur- och fritidsenhet. Inte heller nuvarande entreprenör, eller den entreprenör som drev badet tidigare känner igen problematiken. Vid granskning av journalerna, sedan början av 2019, för visar inte några avvikelser utan temperaturen har hållit 32 gr +/- 1 gr. Dessa granskningar genomförs av oberoende part.

Förvaltningens slutsatser

Det finns i dagsläget inget som pekar på att bassängen i Solskiftesbadet generellt håller för höga temperaturer. Dock har förslagsställaren rätt i att utrustningen är gammal och extra uppmärksamhet bör iakttas vid uppföljningarna på rätt temperatur hålls.

Tidigare beredning och beslutsunderlag


Kulturfullmäktiges presidium, 2020-04-03, KS2020/0033-100

Bilagor

1. Medborgarförslag - Utbyte av termostat och värmeväxlare i Solskiftesbadet, 2020-01-20




Katarina Freme
Tf Förvaltningschef



Katti Bauer
Fritidschef

4/2020



Skickas till:
Kommunfullmäktige i Österåkers kommun
Kommunkansliet
184 86 Åkersberga

Medborgarförslag

Förslag (endast ett ämne)*

Utbyte av termostat och värmeväxlare i Solskiftsbadet

Beskrivning*

Trots årslånga klagomål håller inte badvattnet i Solskiftsbadet rekommenderade 32 gr för vattengymnastik. I stället har det i juni 2019 och januari 2020 varit 36 gr vilket kan orsaka värmeslag. Kommunen har inte bytt ut den 50-åriga tekniken, endast fått luftcirkulationen att fungera. Ca 150 äldre personer och handikappade barn betalar privat för veckokurser. Tyvärr måste nu många avstå från besök. Reparera nu för vi kan inte vänta på ett nytt badhus.

Namn *

Jag samtycker till publicering av mitt namn tillsammans med mitt medborgarförslag på kommunens webbplats. Om jag inte samtycker publiceras endast medborgarförslaget.

Nedanstående kontaktuppgifter kommer inte att publiceras på kommunens webbplats.

Kontaktuppgifter

Adress*	Postadress*
Telefon*	Mobil
E-postadress	

Underskrift

Ort och datum* Åkersberga 2020-01-24
Namnförtydligande*

* Obligatoriska uppgifter